

⚠ CAUTION!!

必ずお読みください

アルマイトサービス「光研アルマBOX for キャリパー」に関する注意事項

この度は「光研アルマBOX for 1キャリパー」「光研アルマBOX for 2キャリパー」をお買い上げいただきありがとうございます。本書は「光研アルマBOX for 1キャリパー」「光研アルマBOX for 2キャリパー」にてアルマイト処理をご依頼いただく際の注意事項を明記しております。本サービスはこの注意事項をよくお読みの上、別紙の同意書に署名・チェックをいただいた場合にのみご利用いただけます。ご同意いただけない場合、署名・チェックのない場合やその他必要事項に記載漏れ等のある場合は本サービスをお受けいたしかねます。予めご了承ください。

ご注文に関する注意点

- 1 「光研アルマBOX for キャリパー」の中に入れていただくパーツは、**モーターサイクル専用のブレーキキャリパーのみ**となります。それ以外のキャリパーはお受けすることができません。「for 1キャリパー」の場合は**キャリパー1点**・「for 2キャリパー」の場合は**キャリパー2点**・各**同一色**でのオーダーに限り、**規定点数の中で色分けをしてオーダーをする事はできません**。このような場合料金差額を別途代引にてご請求させていただきますのでご注意ください。
- 2 「光研アルマBOX for キャリパー」の中に入れていただくパーツは**アルミの製品**に限り、アルマイト処理は、アルミの製品以外には施工できません。他金属（鉄・ステンレス・チタン・銅等）は入れないようお願いいたします。
- 3 いかなる場合に於いても、別紙の同意書及び申込書にご署名・ご記入いただいた以上、仕上がり等にご満足いただけない場合でも、原則として返金はいたしかねます。予めご了承ください。
- 4 万が一お送りいただいたパーツが何らかの理由でアルマイト処理できない場合、また申込内容と異なるパーツが入っていた場合は、送料着払いにてご返送させていただきます。予めご了承ください。

発送に関する注意点

- 1 大切なパーツに傷や打痕がつかないように梱包をお願いいたします。運送中による傷や打痕は弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。
- 2 別紙申込書に必ず「**1キャリパー**」か「**2キャリパー**」のチェックをお願いいたします。未記入の場合、パーツの紛失等のクレームはお受けできませんのでご注意ください。
- 3 パーツを発送する際は、必ず**同梱の発送伝票（送り状）**を使用してください。それ以外の送り状等をご使用いただいた場合、**未処理のままお客様にご返送**させていただきます。その場合、**手数料・送料を着払いにてご請求**させていただきます。予めご了承ください。

アルマイト処理に関する注意点

- 1 アルマイト処理をご依頼いただくキャリパーは、完全に分解してください（インナーパーツ含む）。
- 2 キャリパーの種類によってはベイントされているものがあります（ロゴベイント含む）。その際は剥離作業が必要となるため、別途剥離作業代金を代引きにてご請求させていただきます。ロゴ部分のベイントは剥離剤にて（1キャリパーにつき税込¥1,050）、ボディ部分のベイントはサンドブラストにて（1キャリパーにつき税込¥3,150）行います。
- 3 キャリパーの種類によってはメッキ処理されているものがあります。その際はメッキ剥離作業が必要となるため、別途剥離作業代金を代引きにてご請求させていただきます（1キャリパーにつき税込¥3,150）。
- 4 キャリパーの種類によってはオイルラインが外部より開けられているものがあります（ヤマハ純正MOSキャリパー・ベルリンガーの一部キャリパー等）。そのタイプはオイルラインの穴埋めに鉄製のイモネジを使用しており、アルマイト処理によって溶けてしまいます。予めご了承ください。
- 5 アルマイト処理をすると全てが染まってしまう（ロゴ部分含む）。当サービスはアルマイト処理のみとなりますが、オプションメニュー（料金別途・代引きにて）として、ロゴの切削・ロゴベイントのサービスも承っております。別紙の『「光研アルマBOX for キャリパー」同意書及び申込書』にご記入の上お申し込みください。※キャリパーの状態によりお断りさせていただく場合もあります。予めご了承ください。
- 6 スライドピンタイプのキャリパーに付いているスライドピンも鉄製のものが多いため、ご依頼いただく際は取り除いていただくか、そのまま処理してもクレーム等はお受けできませんのでご注意ください。
- 7 お送りいただくパーツは、お手数ですがお客様で十分な洗浄をお願いいたします。アルマイト処理の工程上、弊社でも洗浄はいたしますが、ネジロック剤や貫通していないねじ穴等に付着した油分やグリス等は完全に落ちない場合があります。それらの異物がマスキング効果となり、また処理工程上のどこかで垂れてきた場合、アルマイト不良（染めムラやはじき等）の原因となります。このような場合、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。
- 8 再アルマイト処理をする際、お客様ご自身でアルマイトを剥離することはお勧めいたしません。弊社では、再アルマイトはアルマイト剥離を含めたお値段で行っております。アルマイト剥離も仕上がりが非常に左右される工程の一つです。お客様ご自身で剥離作業を行った場合「アルミの表面が荒れた」「表面の色がおかしくなった」等の問題が起きる可能性があります。このような場合、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。
- 9 再アルマイト処理はアルミの材質によって仕上がりが非常に左右されます。また現在の部品の現状がそのまま反映されます。レーザー加工されているパーツは再アルマイトすることにより消えてしまいます（文字跡は残ります）。予めご了承ください。
- 10 現在使用しているパーツにキズや腐食等がある場合、そのままアルマイトがかかるため、キズや腐食痕、打痕等は消えません。再アルマイトによってパーツが新品同様になることを保証するものではありません。
- 11 弊社の過失によりアルマイト処理に不具合等が生じた場合、原則として該当品の処理費用の保証のみとさせていただきます。その他の二次的責任に関しましては保証外とさせていただきます。予めご了承ください。

納期に関する注意点

- 1 納期に関しましては、通常弊社到着後1週間程いただいております。必要事項に記載漏れ等のある場合は、納期が延長しますのでご注意ください。
- 2 到着後、検品の際にそのままアルマイト処理できないパーツ（異物が付着した物、塗装された物、等）があった場合、お客様に確認の連絡をさせていただきます。その場合、作業中断のため納期も延長しますのでご注意ください。