


Technische Information



Motorrad Ölfilter F 306, Einbauhinweise,
div. Honda Motoren



Bei diesen Ölfiltern kann es zu Undichtigkeiten kommen, wenn das Anzugsmoment überschritten wird. Wie bei vielen Ölfiltern üblich, sind die Werte relativ gering – für diesen Filter darf das Drehmoment nicht mehr als 30 Nm betragen.

Falls ein Drehmomentschlüssel verwendet wird, ist darauf zu achten, daß die Skala so geringe Kräfte berücksichtigt. Im Zweifel die sog. Faustregel beachten:

Handfest ziehen und nach Probefahrt bei heißem Öl auf Dichtigkeit überprüfen.
Nur bei Undichtigkeiten leicht nachziehen.