

Ninja250(EX250L)用 ハイパーLEDウインカーバルブキット 取扱説明書

商品番号: 05-08-0321

適応車種及びフレーム番号

KAWASAKI

Ninja250(EX250L-A00049~)

Ninja250R(アナログスピードメーターの車両)

には使用出来ません。

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

~ 特 徵 ~

本キットのLEDバルブにする事で、点灯時の消費電力を大幅削減出来、またLED特有のレスポンスの良い発光となります。 LEDバルブの側面にもチップLEDを15灯配置し、リフレクターの反射光やレンズ全体の光り方にも配慮した設計となっております。 ワイドレンジフラッシャーリレーも付属しておりますので、抵抗などで無駄な電力を消費する事なくLEDウインカー化出来ます。 純正ガラスバルブでは、消灯時でもガラスのオレンジ色がウインカーレンズ越しに見えてしまいますが、本キット装着により消灯時はオレンジ色 が見えなくなり、よりすっきりとした外観となります。

純正メーターのウインカーインジケーターを、正常に点滅させる専用ハーネスも付属しております。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

又、Ninja250であっても、並行輸入車等(フレームNo.が EX250L 以外で始まる物)への取り付け可否は分かりかねます。 補修部品に付きましてはリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。 ワイドレンジフラッシャーリレーを取り付けると、純正ウインカーリレーの様な動作音(カチカチ音)が無くなります。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)

|この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。 (そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)


性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみは、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換さ せて頂きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありま

なお、レース等でご使用の場合は、いかなる場合もクレームは一切お受け出来ません。予めご了承下さい。

この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~商品内容~



番号	部 品 名	数量	リペア品番	入数
1	LEDバルブ(大)(S25 BAU15S)	2	05-08-0309	1
2	LEDバルブ(小)(G18 BAU15S)	2	05-08-0324	1
3	ワイドレンジフラッシャーリレー	1	05-08-0083	1
4	インジケーターノーマライザー	1	38303-LDF-T00	1
5	エレクトロタップ	1	00-05-0015	5
6	結束バンド(150mm / ブラック)	3	00-00-0135	1 0

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。 予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

~取 り 付 け 要 領~

はじめに

作業は水平で安全な場所で、メンテナンススタンドを使用するなどして、 車両をしっかりと安定させてから開始して下さい。

外装の取り外し

純正サービスマニュアルを参照し、外装類を取り外します。

⚠ 注意:本取説での外装部品取り外し作業内容は、詳細を省略した概要のみを記しております。

外装取り外し作業に不慣れな方は、販売店等に作業を依頼 するか、必ずメーカー純正サービスマニュアルの作業手順 に従い作業を行って下さい。

また外装類の脱着時、爪部分や溝部分を破損しないように、 注意深く作業を行って下さい。

1.インナカウリングの取り外し

フロントウインカーバルブを交換する為、クイックリベットとボルトを取り外し、インナカウリングを取り外しておきます。





2 . 左右サイドカバーの取り外し

スクリューを外し、サイドカバーを取り外します。

印あたりのカバー裏面4箇所に突起があり、車体側グロメットに 刺さっていますので、注意して取り外して下さい。



3.シートの取り外し

シートを固定しているスクリューを外し、後方へスライドさせるようにして、シートを車体より取り外します。



-2- Oct /18/ 13

4. 右シートカバーの取り外し


サイドカバー・シートを取り外し、進行方向右側のシートカバーを | 取り外します。

印あたりのカバー裏面 3 箇所に突起があり、車体側グロメットに 刺さっていますので、注意して取り外して下さい。




リレーの交換・ハーネスの取り付け

1. 右シートカバー内部にある純正のウインカーリレーを、キット付属のワイドレンジフラッシャーリレーに交換します。




2. 純正のリレーハーネス橙色コードに、キット付属のインジケーター ノーマライザーをエレクトロタップで接続します。



3. イジケーターノーマライザーを図の破線の様にフレーム裏側に沿って這わせて、丸アース端子をシートブラケットのスクリューで共締めし、収縮チューブの両端あたりを結束パンドでフレームに固定します。


▲注意:インジケーターノーマライザーの収縮チューブ部分は、 極力曲げたりしないようにして下さい。内部部品の破損や 断線の原因となります。



ウインカーバルブの交換

1. リアウインカーのスクリュ - を取り外し、キット付属のLEDバルブ(小)に交換します。

Δ 注意:リアウインカーには、必ず小さい方のバルブを取り付けて下さい。大きい方を取り付けすると、レンズに干渉します。



2 . フロントウインカーバルブをキット付属の L E D ウインカーバルブ (大)に交換します。



動作確認

LEDバルブを交換し終わりましたら、一度ウインカーを左右共に点灯させて問題ないか確認して下さい。

また、純正メーターのウインカーインジケーターも正常に点滅している か確認して下さい。

万一、メーターのウインカーインジケーターが点灯したままになる場合は、インジケーターノーマライザーの配線接続に問題がないか、再度点検を行って下さい。

LEDバルブ及びウインカーインジケーターの点灯に問題がなければ、 元通り外装類を復旧して下さい。

株式会社 SPECIAL PARTS 光 儿

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

 TEL
 0721 25 1357

 FAX
 0721 24 5059

 お問い合わせ専用ダイヤル
 0721 25 8857

 URL
 http://www.takegawa.co.jp

·3 - Oct./18/ 13